

2026 年度 第 3 回 取締役会議事録

㈱掛川電気引込工事センター

1. 招集年月日 2026 年 6 月 25 日
2. 開催日時及び場所 2026 年 7 月 24 日 取締役会 15:10～16:00
3. 取締役の数及び出席取締役の数
 取締役 7 名 出席取締役 7 名
4. 出席取締役の氏名
 (代表取締役社長)中村 修 (常務取締役)河原崎真義
 (取締役)阿形正好、鈴木基文、池本友也、尾崎昌志、寺井将晃
5. 出席監査役の氏名
 無し
6. その他の出席者氏名
 事務長 杉村敏治
7. 議長の氏名
 中村 修
8. 議決事項に特別の利害関係を有する取締役の氏名
 無し
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果

■全ての議案は出席取締役の全員賛成多数決議により、全て可決承認された。

定款の規程により中村代表取締役社長が挨拶の後、議長席について開会する旨を述べて議事に入った。

議長は、先ず、杉村事務長に会議の進行を委任した。

これにより、事務長は事前資料レジュメに沿って会議の開始をした。

■議題審議

第 1 号議案：総会における収支報告 (連絡)

6 月 5 日(金)に開催した株主総会・懇親会の収支報告をご報告致します。

第 2 号議案：今年度の登記について (連絡)

総会における承認可決議案に対して登記変更事項の該当がなかったため、費用はかかりませんでした。

第3号議案：来年度（2027年度）の定時株主総会予定について（報告）

日時 2027年6月11日（金） 16:30～

懇親会 17:30～（組合通常総会は15:00～）

場所 掛川グランドホテル

第4号議案：前年度（2025年度）の脱退者への出資返金について（連絡）

脱退7事業所への出資返金は7月15日に支払いを完了しました……支払総額37万円

第5号議案：絶縁用保護具等の点検結果について（報告）

- ・2026年度（上期）における題記点検に関して、4月13日（月）～28日（火）に68事業所が㈱トーエネック掛川営業所及び磐田営業所にて点検を受け、点検完了報告をいただいております。
- ・㈱トーエネックサービスの耐電圧試験をご利用されない事業所も、厚生労働省労働安全衛生規則351条に定める「絶縁用保護具等の定期自主検査」の法令遵守をお願いいたします。

第6号議案：技能認定委員会の実施について（報告）

【資料3】

委員会はFAXによる書面会議としました。

委員から出された意見提案及びについては添付の書面（2026.7.7 発出）をご参照願います。

第7号議案：計測器校正試験の実施日について（連絡）

計測器校正試験の実施日が集中し、日程調整や受渡しに困難が伴うことから、現行ルールにひと工夫加える技能認定委員案（第6号議案）について審議願います。

☞ 管理面を考えると現在のやり方の方が、トラブルが生じにくいため良いとの意見もあった。

実施についてはブロックにお任せするが、「いままで通り」のやり方に加え、「11月技能認定訓練時のタイミングでも利用できる」とのルールで試しにやってみるとの総意となった。

第8号議案：直営施工班の技能認定証について（連絡）

共同受注規程のコンプライアンス対応として、6月21日付にて発行完了いたしました。

直営班は安全パトロールの管理対象として共同受注規程にて認定取り扱いとなっています。

第 9 号議案: 今年度の技能認定のスケジュールについて (報告)

直先日書面開催された技能認定委員会の決議に従い、本年も 11 月～12 月上旬に、中電 PG (株) 掛川支社様と調整して実施いたします。

スケジュールは事務長が作成し、9 月の取締役会にて詳細な提案を致します。

(今年は全国技能競技大会が 11 月下旬のため、日程が組みにくいことが予想されます)

第 10 号議案: 契約更新安全講習会の完了について (連絡)

6 月 18 日 (木) 10:00～ 掛川生涯学習センターにて、実施完了しました。

出席者は、67 名でした。

講習会の様子 (写真) はホームページに記載いたしました。

第 11 号議案: ㈱センター職員の夏季休暇について (報告)

標題の件に関して中部電力 PG(株)掛川支社との調整の結果、8 月 8 日 (土)～16 日 (日)までの 9 日間としますが、8 月 12 日 (水)の午前中だけは営業する事にいたします。

第 12 号議案: 取締役からの議案提出について (連絡)

取締役からの重要議案提案はありませんでした。

第 13 号議案: センターの 5 月度・6 月度の月次業務実績報告について (報告)

当該月の月次実績報告を別紙の通りホームページにて株主への報告・情報公開をいたします。

第 14 号議案: 協力工事店の 1Q 実績について (報告)

4 月～6 月までの実績報告を別紙の通りホームページにて株主への報告・情報公開をいたします。

第 15 号議案: 安全パトロール実績について (報告)

5 月… 4 件

6 月… 3 件

添付資料による実績報告を致します。

詳細報告書や写真等はホームページに掲載しますので、ご確認願います。

【事務局よりの周知事項】： 技術研修会の予定日の連絡です(報告)

2年に一度実施している技術研修会を今年度は実施します。

まだかなり先の話ですが、会場を押さえるのが困難なため、早期予約を入れてあります。

詳細は課題が出て来てから別途ご案内しますが、以下のご予定をいただきたくお願いいたします。

日時： 2026 年 11 月 10 日（火） 午前

場所： 掛川市生涯学習センター 第4会議室

< 次回の取締役開催日 >

・ 2026 年 9 月 18 日(金) 14:30～15:30 掛川電気会館 2F 会議室

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。

出席取締役全員が記名捺印後、原紙は事務長が保管する事とする。

2026 年 7 月 24 日

代表取締役社長	中	村	修	㊟
---------	---	---	---	---

常務取締役	河	原	崎	真	義	㊟
-------	---	---	---	---	---	---

取締役	阿	形	正	好	㊟
-----	---	---	---	---	---

取締役	鈴	木	基	文	㊟
-----	---	---	---	---	---

取締役	池	本	友	也	㊟
-----	---	---	---	---	---

取締役	尾	崎	昌	志	㊟
-----	---	---	---	---	---

取締役	寺	井	将	晃	㊟
-----	---	---	---	---	---

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間 : 2026年5月1日～5月31日

●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	216	0	216
浜電工業(株)	70	0	70
(有)中泉電気工業	3	201	204
計	289	201	490

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	205	99	0	7	311
浜電工業(株)	60	25	0	3	88
(有)中泉電気工業	180	87	0	9	276
計	445	211	0	19	675

●手直票の発行状況

寺井電機(株)

浜電工業(株)

(有)中泉電気工業

} ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間 ： 2026年6月1日～6月30日

●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	261	0	261
浜電工業(株)	63	0	63
(有)中泉電気工業	1	227	228
計	325	227	552

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	249	104	0	7	360
浜電工業(株)	54	32	0	4	90
(有)中泉電気工業	209	116	0	23	348
計	512	252	0	34	798

●手直票の発行状況

	内容	結果
浜電工業(株) 計1件	単三SB10Aには、「計器用絶縁端末キャップ(中)」を使用して下さい。(現場は(小)が使用されています)	浜電工業(株)にて 手直し完了済

寺井電機(株) }
(有)中泉電気工業 } ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。

(株)掛川電気引込工事センター協力工事店A、B、C
 < 4月～6月 工事件数 >

社長	事務長	報告者
		

※協力工事店A、B、Cが中部電力PG(株)の管内で施工し、検査を完了した工事件数

工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	計
24001	(有) 秋 山 電 機 工 業 所	B	1				1
24002	(株) 阿 形 電 気	A	16				16
24004	(株) 内 田 電 設	A	13				13
24011	(株) 川 北 電 気	A	2				2
24014	(有) 川 村 電 気 設 備	A	10				10
24018	(株) 斉 藤 電 気	A	18				18
24019	(株) 三 和 電 設	A	7				7
24020	(有) 佐 々 木 電 気	C	0				0
24023	(有) 松 英 電 気 設 備 工 業 所	A	0				0
24024	(有) 政 和 電 気	A	11				11
24025	(有) 正 晃 電 設	B	32				32
24026	(同) 岡 本 電 気 工 事 店	B	4				4
24027	(株) 中 遠 電 気	A	10				10
24028	土 井 電 気 工 事 (株)	A	15				15
24029	(有) 中 上 電 工 社	B	5				5
24030	浜 電 工 業 (株)	A	27				27
24032	平 田 電 気 商 会	C	0				0
24039	(有) 松 浦 電 気 設 備	C→D(6/21～)	2				2
24040	栗 山 電 気	C	0				0
24045	(有) 岩 瀬 電 気 工 業	C→D(6/21～)	0				0
24052	鈴 木 電 設	C	4				4
24055	(有) 佐 藤 電 気 工 業 社	C	5				5
24058	(有) 中 村 電 気 設 備	A	16				16
24059	(有) 東 伸 電 設	C	0				0
24061	(有) 北 島 電 気 工 業	A	14				14
24069	池 本 電 気 工 事	C	4				4
24070	(有) 裕 和 電 設	A	26				26
24079	(株) 田 嶋 電 気 工 業 所	A	26				26
24081	タ カ ヨ シ 電 設	C	3				3
24082	(有) 松 永 電 工	C	20				20
24083	赤 堀 電 設	C	2				2
24084	木 村 電 気	C	3				3
24087	高 橋 電 気	C	19				19
24088	マ ル ヨ シ 電 気 店	C	2				2
24089	S K 電 気 商 会	C→D(6/21～)	0				0
24101	藤 下 電 器	C	0				0
24102	ト モ エ 電 気	C	31				31
24103	(株) 鳥 羽 電 気	B	7				7
24107	(株) 西 山 電 気	C	18				18
24112	(株) 静 岡 太 陽 設 備	C	0				0

工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	計
24307	(有) 遠 州 電 気 工 事	B	11				11
24312	光 生 電 気 設 備 (有)	A	17				17
24327	(有) 村 越 電 気 工 業 社	C	3				3
24329	(有) よ こ い デ ン キ	B	4				4
24331	鈴 木 電 気 工 事	B	0				0
24335	山 中 電 気 工 事	C	1				1
24340	(有) 恵 電 社	C	2				2
24345	(有) ナ ガ タ 電 気 工 業 所	C	7				7
24352	石 晃 電 気 設 備	C	1				1
24353	山 崎 電 気 (株)	C	3				3
24356	市 川 電 機	B→C(6/21～)	3				3
24358	(株) 稲 垣 電 機	B	42				42
24361	(株) キ タ イ 電 気	A	8				8
24367	深 田 電 気	B→C(6/21～)	1				1
24501	(有) モ ン ヤ 電 気	B	4				4
24502	(株) 小 澤 電 業 所	A	17				17
24505	(有) 加 陽 電 気	B	6				6
24506	郷 中 電 気 (株)	C	0				0
24507	(有) 佐 藤 デ ン キ	B→C(6/21～)	7				7
24508	(株) ラ イ ト ワ ー ク	C	5				5
24516	(有) 小 川 電 気 店	C	1				1
24518	(株) 立 正 電 気	A	12				12
24520	(有) テ ラ デ ン	B	6				6
24524	大 豊 電 気 (株)	A	7				7
24528	(株) 大 王	D→C(6/21～)	0				0
24529	二 興 電 気 工 事	B	0				0
24533	(株) ト ラ ス ト	A	17				17
24534	タ ケ ト ミ 電 気	C	0				0
24535	(株) 三 電 工	C	1				1
24536	後 藤 電 気	C	29				29

	(4月～6月)	(7月～9月)	(10月～12月)	(1月～3月)	計
協力工事店A	289				289
協力工事店B	133				133
協力工事店C	166				166
合計	588	0	0	0	588

作成日：2026年7月3日
作成者：三木

【 センター直営班 安全パトロール実績集計表 】

2026年度

上期計(件数)	下期計(件数)	上期・下期計(件数)
11	0	11

上期

実施月日	実施件数	実施者	直営班名	備考
4月7日(火)	1	高塚	浜電工業(株)	
4月14日(火)	2	高塚	(有)中泉電気工業	
4月22日(水)	1	高塚	浜電工業(株)	
5月15日(金)	1	高塚	浜電工業(株)	
5月20日(水)	1	高塚	寺井電機(株)	
5月26日(火)	2	高塚	(有)中泉電気工業	
6月3日(水)	—	—	浜電工業(株)	中止(台風)
6月9日(火)	2	高塚	寺井電機(株)	
6月17日(水)	—	—	浜電工業(株)	中止
6月23日(火)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
7月				
8月				
9月				

合計日数	8			
実施件数合計	11	(寺井電機 3)	(浜電工業 3)	(中泉電気 5)

下期

実施月日	実施件数	実施者	直営班名	備考
10月				
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				

合計日数	0			
実施件数合計	0	(寺井電機)	(浜電工業)	(中泉電気)

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株) 掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2026 年 6 月 9 日 (火)
実施時間	10:35 ～ 11:10
現場住所 引込柱	掛川市吉岡 02ハ673
直営班 (会社名)	寺井電機㈱
現場作業者名	市川俊 水野昌彦 伊藤拓矢 山本晃大
パトロール者所見	1. TBM-KYの実施状況 (良) 2. 高所作業車への乗降慎重に乗り降りが実施されていました。(良) 3. 流入・流出カ所への低圧防護の取付実施状況 (良) 4. 交通誘導員の誘導、配置状況適切に行われていました。


※現場写真は別紙参照

安全パトロール

掛川市吉岡 0211673



寺井電機(株)



安全パトロール票

共同受注業務規程（別紙8）

実施年月日	令和 8 年 6 月 9 日（火）
実施場所	掛川市吉岡 02ハ673
工事内容	14DV3x1 メッセン吊 取付
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	寺井電機（株）
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業員	作業責任者
1 服装はよいか		○	○
2 作業人員は適正か		○	○
3 「直営従業員名簿」記載の作業員か		○	○
4 安全作業必須は携帯しているか		○	○
5 健康状態はよいか		○	○
11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は整備が無きように保管されているか		○	○
12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか		○	○
13 携行品はよいか（電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類）		○	○
18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよいか		○	○
19 KYの実施はよいか		○	○
23 ゴム手袋の着用前点検はよいか		○	○
24 電柱・支線の地盤点検を実施したか		○	○
25 フルハーネス（坠落制止用器具）および安全帯（ワークポジショニング用器具）の装着状況はよいか		○	○
26 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか		○	○
27 昇柱経路の確認はよいか		○	○
28 3点支持での昇降柱動作ができているか		○	○
29 接電は良いか		○	○
30 昇降設備（梯子、脚立など）の設置状況はよいか		○	○
31 昇柱動作はよいか		○	○
34 フルハーネス（坠落制止用器具）および安全帯（ワークポジショニング用器具）の使用状況はよいか		○	○
35 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよいか		○	○
36 小柱への昇柱方法は適切か		○	○
37 防具の取付・取外方法はよいか		○	○
38 保護具・防具の使用はよいか		○	○
39 安全呼称はよいか		○	○
40 ランヤードのフック取付位置はよいか		○	○
41 通い綱の使用方法はよいか		○	○
44 踏み抜き防止措置はよいか		○	○

パトロール者所見（状況により現場状況等も記入する。）

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業員	作業責任者
47 作業責任者は顧客等を適用しているか		○	○
48 作業責任者の監視・指示は適切か		○	○
50 作業開始前の点検はよいか		○	○
51 安全作業工具類（計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスク）の使用はよいか（計器活線時）		○	○
55 設置場所（はよいか）		○	○
56 有資格者（技能講習受講者）であるか		○	○
57 高所作業車の操作方法はよいか		○	○
58 バックネット内での作業は適切か		○	○
59 輪留めの活用状況はよいか		○	○
60 使用前の規制装置動作確認はよいか		○	○
61 高所作業車での安全作業・作業区域確保		○	○
63 公衆保安の確保（誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置）はよいか		○	○
64 送電後の確認はよいか		○	○
65 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか		○	○
66 重量物の運搬・吊り上げ方法はよいか		○	○
67 自主検査はよいか		○	○

重点	チェック項目	作業員	作業責任者
1 安全啓蒙に関する掲示（ポスター・標語など）		○	○
2 安全諸活動の記録の保管状況（教育・KYなど）		○	○
3 非常時の連絡体制図などの掲示		○	○
6 電気工事業法（建設業法）に基づき登録・届出		○	○
7 電気工事業の登録（届出）標識の掲示（店舗・現場）		○	○
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況		○	○
9 関係法令・規程類の常備状況（電技・内規・電気工事2法等）		○	○
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況		○	○
13 個人情報情報の取扱者の限定		○	○
14 個人情報情報を記した書類等の保管・管理状況（持ち出し・施錠など）		○	○
15 個人情報の複写等における取扱いと返却・破棄の管理		○	○
18 保護具・防具類の保管状況		○	○
19 保護具・防具類の点検（耐圧試験）記録の保管状況		○	○
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況		○	○
21 測定器類の保管状況と点検（校正試験）記録の保管状況		○	○
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況		○	○
23		○	○
24		○	○

フォローの実施結果（実施月日： 月 日）	長・否
県協会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人


実施年月日	2026 年 6 月 9 日 (火)
実施時間	11:20 ~ 11:55
現場住所 引込柱	掛川市本郷 04ハ062
直営班 (会社名)	寺井電機(株)
現場作業者名	市川俊 水野昌彦 伊藤拓矢 山本晃大
パトロール者所見	1. TBM-KYの実施状況 (良) 2. 高所作業車への乗降慎重に乗り降りが実施されていました。(良) 3. 低圧線への防護取付状況 (良)

※現場写真は別紙参照

掛川市本郷

安全ハートロー
0411062

寺井電機(株)



安全パトロール票

実施年月日	令和 8 年 6 月 9 日 (火)
実施場所	掛川市本郷 04ハ062
工事内容	3.2DV3×1 (メッセン吊) 取付, 2.6DV2×1 (メッセン吊) 臨時撤去
パトロール対象	引込線工事
対象工事店名	計器工事・屋内線工事・店舗 寺井電機 (株)
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
1 服装はよい		○	○
2 作業人員は適正か		○	○
3 「直営従業員名簿」記載の作業員か		○	○
4 安全作業必須は携帯しているか		○	○
5 健康状態はよい		○	○
11 工具・保護具・防具・蒸着用絶縁工具有は損傷が無いように保管されているか		○	○
12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか		○	○
13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)		○	○
18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい		○	○
19 KYの実施はよい		○	○
23 コム手袋の着用前点検はよい		○	○
24 電柱、支線の地盤点検を実施したか		○	○
25 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい		○	○
26 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか		○	○
27 昇柱経路の確認はよい		○	○
28 3点支持での昇降柱動作ができていない		○	○
29 検電はよい		○	○
30 昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい		○	○
31 昇柱動作はよい		○	○
34 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい		○	○
35 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい		○	○
36 小柱への昇柱方法は適切か		○	○
37 防具の取付・取外方法はよい		○	○
38 保護具・防具の使用はよい		○	○
39 安全呼称はよい		○	○
40 ランヤードのフック取付位置はよい		○	○
41 通い繩の使用方法はよい		○	○
44 踏み抜き防止措置はよい		○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
47 作業責任者は顧客等を管理しているか		○	○
48 作業責任者の監視・指示は適切か		○	○
50 作業開始前の点検はよい		○	○
51 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスク) の使用はよい (計器活線時)		○	○
55 設置場所はよい		○	○
56 有資格者 (技能講習受講者) であるか		○	○
57 高所作業車の操作方法はよい		○	○
58 バックネット内での作業は適切か		○	○
59 輪留めの活用状況はよい		○	○
60 使用前の規制装置動作確認はよい		○	○
61 高所作業車での安全作業・作業区域確保		○	○
63 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい		○	○
64 送電後の確認はよい		○	○
65 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか		○	○
66 重畳物の運搬・吊り上げ方法はよい		○	○
67 自主検査はよい		○	○

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)		○	○
2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)		○	○
3 非常時の連絡体制図などの掲示		○	○
4		○	○
5		○	○
6 電気工事法 (建設業法) に基づく登録・届出		○	○
7 電気工事法の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)		○	○
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況		○	○
9 関係法令・規程の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)		○	○
10 しゅん工記録・自主点検などの記録保管状況		○	○
11		○	○
12		○	○
13 個人情報の取扱者の限定		○	○
14 個人情報等を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)		○	○
15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理		○	○
16		○	○
17		○	○
18 保護具・防具類の保管状況		○	○
19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況		○	○
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況		○	○
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況		○	○
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況		○	○
23		○	○
24		○	○

フォローの実施結果 (実施月: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株) 掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2026 年 6 月 23 日 (火)
実施時間	10:15 ~ 11:15
現場住所 引込柱	磐田市見付美登里町 53モ563
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	岡田典久 椎葉幹彦 小林尊之 寺井将晃
パトロール者所見	1. 重量物の取扱い慎重に行われていました。 2. 資材車荷台の整理整頓がされ良かったです。 3. 結線の確認、確認チェックしながら行われていました。 4. 高所作業車使用する所はなかったですが、歯止めの取付、カラーコーン・バーが使用され駐車がされていました。


※現場写真は別紙参照

安全パトロール

磐田市 見付美登里町

53号563

(有)中泉電気工業



安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 8 年 6 月 23 日 (火)
実施場所	磐田市見付美登里町 53モ563
工事内容	VCT取付、WHM取付
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	(株) 中泉電気工業
工事区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
1	服装はよい		
2	作業人員は適正か		
3	「直営従業員名簿」記載の作業員か		
4	安全作業必須は携帯しているか		
5	健康状態はよい		
11	工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか		
12	作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか		
13	携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必修・工事伝票・その他必要書類)		
18	TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい		
19	KYの実施はよい		
23	ゴム手袋の着用前点検はよい		
24	電柱、支線の地盤点検を実施したか		
25	フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の装着状況はよい		
26	安全帯D環付近にフック取付時に鈍角しや鋭い物等が付いていないか		
27	昇柱経路の確認はよい		
28	3点支持での昇降柱動作ができているか		
29	検電はよい		
30	昇降設備 (梯子、脚立など) の設置状況はよい		
31	昇柱動作はよい		
34	フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい		
35	柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい		
36	小柱への昇柱方法は適切か		
37	防具の取付・取外方法はよい		
38	保護具・防具の使用はよい		
39	安全呼称はよい		
40	ランヤードのフック取付位置はよい		
41	通い綱の使用方法はよい		
44	踏み抜き防止措置はよい		

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
47	作業責任者は腕章等を着用しているか		
48	作業責任者の監視・指示は適切か		
50	作業開始前の点検はよい		
51	安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバ・安全マスキ) の使用はよい (計器活線時)		
55	設置場所はよい		
56	有資格者 (技能講習受講者) であるか		
57	高所作業車の操作方法はよい		
58	バックネット内での作業は適切か		
59	輪留めの活用状況はよい		
60	使用前の規制装置動作確認はよい		
61	高所作業車での安全作業・作業区域確保		
63	公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい		
64	送電後の確認はよい		
65	個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか		
66	重量物の運搬・吊り上げ方法はよい		
67	自主検査はよい		

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
1	安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標識など)		
2	安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)		
3	非常時の連絡体制図などの掲示		
6	電気工事法 (建設業法) に基づく登録・届出		
7	電気工事の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)		
8	労働者名簿・技能資格などの管理状況		
9	関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)		
10	しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況		
13	個人情報取扱者の限定		
14	個人情報取扱いの管理・管理状況 (持ち出し・施錠など)		
15	個人情報の取扱い等における扱いと返却・破棄の管理		
18	保護具・防具類の保管状況		
19	保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況		
20	工具類の点検整備状況と記録の保管状況		
21	測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況		
22	倉庫等の資機材の整理整備状況		

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄